

NEW





Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Medidor de humedad de gran precisión para análisis exigentes

Características

- Resolución muy alta: 0,1 mg / 1 mg legibilidad para análisis precisos, incluso con contenido reducido de humedad
- Manejo intuitivo en tres pasos (tara, añadir muestra, iniciar) para análisis sencillos y repetibles
- Visualización en tiempo real: las curvas de secado pueden representarse directamente en la pantalla
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
- Luz halógena de vidrio de cuarzo 400 W
- Memoria interna de la balanza para hasta 1000 resultados de medición
- El último valor medido permanece visible en la pantalla hasta la siguiente medición
- Protección con contraseña para evitar la manipulación de los ajustes, datos, etc. almacenados.
- Denominación de hasta 1000 muestras, programable libremente, se pondrá en el protocolo de medición
- Indicador de fecha y hora de serie
- Interfaz USB para transmitir datos de pesaje al ordenador, impresora etc.
- 50 platillos de muestras incluidos
- Capota protectora incluida en el suministro
- En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos

Principales campos de aplicación

- Procesado de alimentos y control de calidad
- Elaboración de cosméticos
- Sector industrial del plástico o polímeros
- Sector industrial de los materiales de construcción y cemento

ESTÁNDAR



OPCIÓN



KERN	DIS 50-4 NEW	DIS 100-3 NEW
Lectura [d] Peso/Humedad (%)	0,0001 g / 0,0001 %	0,001 g / 0,001 %
Campo de pesaje [Max]	50 g	120 g
Reproducibilidad en las pesadas 2 g*	0,05 %	0,1 %
Reproducibilidad en las pesadas 10 g*	0,02 %	0,03 %
Indicación tras desecación (Indicación conmutable en cualquier instante)		
Humedad [%] = Contenido en humedad (M) del peso en húmedo (W)	0,01 % - 100 %	
Peso en seco [%] = Peso en seco (D) del [W]	100 % - 0,01 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0-999 %	
Peso restante (M)	Valor absoluto en [g]	
Margen de temperatura (en pasos de)	30 °C - 175 °C (1 °C)	
Perfiles de apagado	Desecación estándar, Desecación rápida, Desecación suave, Desecación en etapas	
Criterios de desconexión	controlado por tiempo, automático, manual	
Dimensiones totales A×P×A	211×342×187 mm	
Peso neto	5 kg	
Opcional Cert. de calibración DAkkS acr. | Masa	963-127	
Opcional Cert. de calibración de fábrica | Temperatura	964-305	

* dependiente de la aplicación