










Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

Determinador de humedad con pantalla gráfica intuitiva y guía del usuario paso a paso en 6 idiomas


Características

- Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 11 mm
- 6 teclas directas para el acceso rápido a las funciones principales. Pantalla de inicio:
  Pantalla de inicio:
  1 Menú principal
  2 Iniciar proceso de secado
  3 Seleccionar temperatura de secado
  4 Seleccione el criterio de desconexión
  5 Puesta a cero/Tarar
  6 Stand-by

Durante la medición:
7 Temperatura actual
8 Perfil de calentamiento actual
9 Criterio de desconexión activa
10 Interrumpir proceso de secado
11 Continuar con el proceso de secado
12 Indicar parámetro de secado actual
13 Conmutación de la unidad del indicador de resultados
Tras finalizar la medición:
14 Salir del programa de secado
15 Imprimir protocolo de medición
16 Activar/desactivar/editar parámetro GLP
17 Mostrar resultado en detalle
18 Conmutación de la unidad del indicador de resultados

- Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
- Orientaciones para el operador en 6 idiomas (DE, EN, FR, IT, ES, PT)
- Tara automática al inicio de una medición cerrando la tapa
- El último valor medido permanece visible en la pantalla hasta la siguiente medición
- GLP interno; impresión de identificador de balanza, identificador de proyecto, identificador de usuario, valores determinados del proceso de secado, etc.
- 10 platillos de muestras incluidos
- Capota protectora incluida en el suministro
- En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos

ESTÁNDAR



OPCIÓN



KERN	DLB 60-4A NEW	DLB 160-3A
Lectura [d] Peso/Humedad (%)	0,0001 g / 0,001 %	0,001 g / 0,01 %
Campo de pesaje [Max]	60 g	160 g
Reproducibilidad en las pesadas 2 g*	0,18 %	0,15 %
Reproducibilidad en las pesadas 10 g*	0,05 %	
Indicación tras desecación (Indicación conmutable en cualquier instante)		
Humedad [%] = Contenido en humedad (M) del peso en húmedo (W)	10 % - 100 %	
Peso en seco [%] = Peso en seco (D) del (W)	100 % - 10 %	
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %	
Peso restante (M)	Valor absoluto en [g]	
Margen de temperatura (en pasos de)	35 °C - 160 °C (1 °C)	
Perfiles de apagado	Desecación estándar, Desecación rápida, precalentamiento conectabler	
Criterios de desconexión	Apagado automático (seleccionable por perdida de peso 0,01mg/30s - 10 mg/30s) Apagado temporizado (1 min – 12 h) Apagado manual mediante botón de apagado	
Consulta de valores de medición/Protocolo de salida	Intervalo ajustable de 5 s - 250 s	
Dimensiones totales A×P×A	215×345×235 mm	
Peso neto	4,7 kg	
Opcional Cert. de calibración DAkkS acr. | Masa	963-103	963-127
Opcional Cert. de calibración de fábrica | Temperatura	964-305	

* dependiente de la aplicación NEW Nuevo modelo