

SAUTER BT-A01

Data: 29.01.2025

ITALIANO



Aghi di ricambio (1 pezzo) per tester per calcestruzzo, Acciaio inossidabile

CONTACT

 Indirizzo

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefono e fax

Telefono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Aghi di ricambio (set da 15 pezzi) per tester per calcestruzzo, SAUTER BT-A 1

SPECIFICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---|
| Modello codice articolo | BT-A 1 |
| Modello-Serie | BT |
| Assortimento | Sauter |
| Tipologia di prodotto | Misurazione della forza |
| Gruppo di prodotti | Dispositivi digitali di misurazione della forza (sensore interno) |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Ricambio;Elemento dell'elenco componenti in commercio |
| Codice EAN (Modello) | 4045761247765 |
| Data di inizio prevista | 2021-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90249000 |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Peso netto | 0,05 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Numero ONU | Nessuna merce pericolosa |
| Tempo di consegna | 1 d |

FUNZIONI

| |
|----------|
| Standard |
|----------|



DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Forza massima Forza | Leggibilità |
|------------------|---------------------|-------------|
| RFC-4001 | | |
| BT-A01 | | |
| BT-A02 | | |
| BT-A03 | | |
| BT-A04 | | |
| RFL-1014 | | |
| RFL-4001 | | |
| AFH 32 | | |
| FC-A03 | | |
| RFL-2001 | | |
| RFK-4001 | | |
| RFL-1010 | | |
| RFL-1011 | | |
| RFL-1012 | | |
| RFL-1013 | | |
| FL-A10 | | |
| RFL-3001 | | |
| RFL-1004 | | |
| RFL-1005 | | |
| RFL-1006 | | |
| RFL-1007 | | |
| RFL-1008 | | |
| RFL-1009 | | |
| RFL-1001 | | |
| RFL-1002 | | |
| RFL-1003 | | |
| FL-A03 | | |
| FH-A02 | | |
| FH-A03 | | |
| AFH 30 | | |

ITALIANO